


KNUTH X.pos 3.2

Indicatore di posizione digitale su tre assi



Dettagli

Per l'equipaggiamento o il retrofitting di macchine utensili, come fresatrici e torni, compreso le macchine di misurazione.

La nuova generazione di indicatori di posizione potenti, robusti ed affidabili

- monitor a colori da 7" ad alta risoluzione e potente CPU per indicazione senza ritardi di tutte le funzioni e di tutti i valori
- la nuova generazione di indicatori di posizione utilizza inoltre il sistema di integrazione System-on-Chip di tutte le funzioni, compatto ed affidabile
- montaggio semplice e funzionamento con livello di manutenzione minimo
- precisione di lavorazione più elevata
- minore margine d'errore
- maggiore sicurezza di lavorazione
- notevole risparmio di tempo
- aumento di produttività
- funzioni studiate per l'utilizzatore
- risoluzione 0,005 mm
- coordinate di default
- funzione di calcolo tasche
- conversione mm/pollici Funzioni per fresatrici:
 - calcolo foratura in circolo
 - calcolo foratura in linea
 - memorizzazione coordinate
 - funzione coordinate inclinate

- funzione coordinate arco di cerchio
- per i torni si ha una visualizzazione differenziale/cumulativa della posizione della slitta superiore (Z0) e di quella del bancale (Z1)
- memorizzazione per 9 utensili
- funzione per lavorazioni coniche
- conversione raggio / diametro completamente compatibile con le righe ottiche di precisione delle versioni precedenti
- Vantaggi immediati per la vostra produttività, la qualità delle vostre lavorazioni e l'agevolezza d'uso, anche grazie al gran numero di lingue disponibili (GB,DE,ESP, I; F, CZ, PTG, RUS, TR, S, RO, JP, KOR, arabo, hindi e molte altre).